



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д, 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: (391) 227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)  
<http://enis.gosnadzor.ru/>

ОКПО 97614223, ОГРН1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/ 577 – Э**

12 декабря 2018 г.

Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
"Красноярское художественное училище  
(техникум) им. В.И. Сурикова».

Юр. адрес: 660079, г. Красноярск, ул.  
Свердловская, 5 ;

Факт. адрес: 660079, г. Красноярск, ул.  
Свердловская, 5.

ИНН 2464023273.

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в электроэнергетике Крыкса Сергеем Леонидовичем, в период с 03.12.2018г. по 28.12.2018г., (20 рабочих дней), на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П.Я. Германа № 4249-р/кр от 14.11.2018г, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 5.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки от № 10/ 577 /4249/2018, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016, №249.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения.	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования, которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом.	ПТЭЭП п. 1.2.1; ПЛ. п. 3.1	28.12.2019
2.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов учреждения с IV – группой по электробезопасности в электроустановках до 1000В.	ПТЭЭП п.1.2.7, ПЛ п. 5. 1	28.12.2019
3.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов предприятия с IV – группой по электробезопасности в электроустановках до 1000В.	ПТЭЭП п.1.2.7, ПЛ п. 5. 2	28.12.2019
4.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем	ПТЭЭП п. 1.8.2, ПЛ п.45.	28.12.2019
5.	В журнале учёта и присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу нарушается периодичность проведения инструктажа с оформлением результатов (раз в.	ПТЭЭП п. 1.4.4; ПЛ., п. 16.1; п. 17.1	28.12.2019

	год).		
6.	Не обеспечены проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования.	ПТЭЭП п. 1.2.6; ПЛ п. 7.3	28.12.2019
7.	Не проводится периодическая проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (2 раза в год)	ПТЭЭП п. 2.12.16; ПЛ п. 212.1	28.12.2019
8.	В учреждении, по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы (более 25 лет) все технологические системы и электрооборудование не подвергаются техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем техникума (Потребителя), с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.6.7, ПЛ п. 39	28.12.2019

**Проверка технического состояния электроустановок, их безопасной эксплуатации.**

**ВРУ – 0,4кВ (Электрощитовая)**

9.	Группа3 ШО - 11 неисправный автоматический выключатель (протокол 4312-16)	ПТЭЭП п. 2.12.12 ; ПЛ п. 202	28.12.2019
10.	ШО –12 группа 4 неисправный автоматический выключатель (протокол 4312-16)	ППТЭЭП п. 2.12.12; ПЛ п. 202	28.12.2019
11.	Электрическая схема в электрошкафу ЩР-0.1 не пересмотрены на соответствие фактическим эксплуатационным.(не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке).	ПТЭЭП п. 1.8.5; ПЛ п. 48; ПЛ п. 7.3	28.12.2019

12.	Электрическая схема в электрошкафу ЩР-0.2 не пересмотрены на соответствие фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП п. 1.8.5; ПЛ п. 48; ПЛ п. 7.3	28.12.2019
13.	Отсутствуют испытанные средства защиты в соответствии с нормами комплектации.	ИП и ИСЗ приложение №8; Пл. п. ПТЭЭП п. 1.3.9, ПОТЭЭ п.1.4; Пл п. 225	28.12.2019
<b>ХОЛ</b>			
14.	Установлена штепсельная розетка без защитного устройства, автоматическизакрывающего гнёзда штепсельной розетки пери вынутой вилке.	ПУЭ п. 7.1.49, ПЛ. п. 227	28.12.2019
15.	Штепсельная розетка без надписей с указанием номинального напряжения 220В.	ПТЭЭП п. 2.2.20; ПЛ. п.208	28.12.2019
<b>ЩАО-1.2</b>			
16.	На лицевой стороне электросборки отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019
17.	С внутренней стороны на дверцах однолинейная схема не пересмотрена на предмет соответствия действительности, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников,	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019

	соответственно через них получающих питание		
<b>ЩР -1.3</b>			
18.	На лицевой стороне электросборки отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию..	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019
19.	С внутренней стороны на дверцах однолинейная схема не пересмотрена на предмет соответствия действительности, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019
<b>ЩО-4</b>			
20.	С внутренней стороны на дверцах однолинейная схема не пересмотрена на предмет соответствия действительности, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019

## ЩО -5

21.	С внутренней стороны на дверцах однолинейная схема не пересмотрена на предмет соответствия действительности, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 83.1	28.12.2019
-----	---	-----------------------------	------------

## Библиотека

22.	Не работают, перегорели две лампочки в светильниках.	ПТЭЭП п. 2.12.12; ПЛ п. 202	28.12.2019
23.	Соединительная розетка без защитной крышки.	ПТЭЭП п. 1.2.1; ПЛ п.	28.12.2019

## ШР -1.2

24.	Электрическая схема в электрошкафу не пересмотрена на соответствие фактической эксплуатационной (не реже 1 раза в 2 года с отметкой на ней о проверках)	ПТЭЭП п. 1.8.5; ПЛ п. 48; ПЛ. п. 7.3	28.12.2019
-----	---	---	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Предоставлять информацию о выполнении настоящего предписания необходимо в установленные сроки по форме:

В сего меропри ятий по предпис анию № _____ от "___"___ — 2 018г.	Не истек срок выполнения мероприятий	Не выполнено в срок		
		Всего мероприятий	№ п. п.	Причины невыполнения

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Селина Е.С. Селина  
(подпись)

12.12.2018г


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

отдела по надзору в электроэнергетике



С.Л. Крыкса

(подпись)

Предписание на 8-и листах для исполнения получено:

Заявитель

Директор

Селина

Е.С. Селина

(подпись)



12.12.2018г

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.